

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ПОСТАВЩИК обеспечивает следующие условия гарантии на поставляемое промышленное оборудование:

1. Поставленное оборудование является продукцией производственно-технического назначения, подлежащей обязательному техническому обслуживанию, может быть использовано только по прямому назначению. **Покупатель обязан обеспечить техническое обслуживание оборудования обученным и квалифицированным техническим персоналом.**

2. ПОСТАВЩИК гарантирует качество функционирования поставленного покупателю оборудования в течении **12 месяцев** с момента его поставки

3. Гарантия распространяется на неисправности оборудования, возникшие при его изготовлении или в результате скрытых дефектов деталей.

4. Гарантия включает замену неисправных частей и выполнения бесплатных ремонтных работ в течении гарантийного срока, оговоренного в пункте 2.

5. Гарантийное обслуживание не включает в себя работы по наладке и техническому содержанию оборудования

6. Гарантийное обслуживание не распространяется на дефекты, возникшие при нарушении покупателем инструкции по эксплуатации оборудования, а так же на дефекты, вызванные стихийными бедствиями.

7. Транспортировка неисправного оборудования для гарантийного ремонта осуществляется за счет покупателя.

8. Выявленные дефекты, подлежащие устранению в ходе гарантийного ремонта, а также сроки проведения гарантийного ремонта не являются основанием для выставления покупателем финансовых претензий к ПОСТАВЩИКУ

9. Срок проведения гарантийного ремонта, при наличии запасных частей, не может превышать десяти рабочих дней по каждой единице оборудования, при отсутствии каких-либо дополнительных договоренностей. При отсутствии запасных частей, срок проведения ремонта продлевается, но не более чем на тридцать рабочих дней. Срок гарантии на замененные части не превышает срока гарантии на все изделие.

10. Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые части оборудования, например: иглы, челноки, ремни, лампы, пускатели, предохранители, шланги, прокладки, чехлы на столы и т.п.

11. ПОСТАВЩИК обязан по письменному требованию покупателя произвести замену оборудования на новое, если оборудование в течении гарантийного срока трижды подвергалось гарантийному ремонту и вышло из строя в четвертый раз.

12. Замена оборудования в случаях, оговоренных в пункте 11 настоящих условий гарантии, производится ПОСТАВЩИКОМ в течении тридцати рабочих дней с момента получения письменного требования покупателя

13. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

- Неисправностей оборудования вследствие использования последнего не в соответствии с его назначением и нарушении инструкций по его эксплуатации
- Повреждений вследствие ремонта и внесения конструктивных изменений, механических повреждений при транспортировке и эксплуатации
- Повреждений вследствие несоответствия параметров питающих электросетей, температуры и влажности в помещении, эксплуатации без заземления и тому подобных фактов
- Повреждений вызванных использованием нестандартных или несоответствующих расходных материалов
- Неисправности оборудования вызванные неправильным монтажом

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН _____

Гарантийный талон действителен в течение 1 года

Наименование товара	Серийный номер	Дата продажи

Гарантийный талон выдан

Фирма (частное лицо) _____

Адрес _____

Тел. _____

ГОД ПРОИЗВОДСТВА 2015



FUTURA RA

СТОЛ ГЛАДИЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ С ВАКУУМОМ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

ВНИМАНИЕ

Для гарантии безопасности оператора и во избежание вероятного риска, перед тем, как приступить к работе с машиной, необходимо досконально ознакомиться с полным содержанием руководства по применению.

СИМВОЛЫ РАЗМЕЩЕННЫЕ НА МАШИНЕ



Внимание, источник тепла, температура здесь может быть опасной



Отключите напряжение перед работами, требующими разборки машины



Обозначение заземления

ПИКТОГРАММЫ



Не удаляйте механизмы и устройства безопасности



Избегайте работ на включенной машине

ТРАНСПОРТИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Сразу же после получения товара, в присутствии курьера записать любой ущерб упаковки, который возник во время транспортировки. Кроме того, если ущерб будет относиться к оборудованию, перевозчик несет ответственность только за ущерб, который были зарегистрирован сразу после получения и в присутствии курьера.

Монтаж и установка оборудования должны выполняться квалифицированным персоналом

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

- *Перед началом сборки/установки и работы оборудования необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и техобслуживанию.
- *Перед началом эксплуатации оборудования убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на табличке оборудования. Подключайте оборудования только если установка и розетки оснащены устройством заземления.
- *В случае несовместимости источника тока с разъемом оборудования, необходимо обратиться к квалифицированным электрикам для установки розетки соответствующего типа.
- *Электробезопасность данного оборудования обеспечивается только в том случае, если оно правильно подсоединено к исправному устройству заземления в соответствии с действующими нормами электробезопасности. Поставщик не несет ответственности за вероятный ущерб, вызванный отсутствием заземления оборудования. При возникновении проблем обращайтесь к квалифицированному персоналу.
- *Не рекомендуется использовать переходники, розетки с несколькими гнездами и / или удлинители. Вслучае необходимости их использования, пользуйтесь только переходниками и удлинителями, отвечающими действующим нормам безопасности, при этом обращая внимание на то, чтобы не превышались пределы нагрузки, указанные на адаптере.
- *Поставщик не несет ответственности за вероятный ущерб, вызванный несоблюдением условий применения, неправильным и непродуманным ремонтом, проведенным неквалифицированным персоналом.
- *Не прикасайтесь к оборудованию влажными или мокрыми руками или ногами. Не допускайте контакта оборудования с водой.
- * Не используйте оборудование в местах, оборудованных для мытья.
- *Не вытаскивайте вилку из розетки влажными или мокрыми руками.
- *Не позволяйте детям или лицам с ограниченной дееспособностью пользоваться оборудованием без присмотра.
- *Не оставляйте оборудование без присмотра во включенном состоянии, оно может стать источником опасности.
- *Перед проведением каких либо работ по уходу или ремонту отсоедините устройство от сети электропитания, вытащив вилку из розетки.
- *В случае повреждения и / или неудовлетворительной работы оборудования выключите его и не вскрывайте. По поводу ремонта обращайтесь в авторизованные сервисные центры изготовителя и требуйте использования только оригинальных деталей. При несоблюдении вышеупомянутого условия будут нарушены условия гарантии оборудования.

*Оператор не должен самостоятельно заменять кабель данного оборудования. В случае повреждения кабеля, по поводу его замены обращайтесь в авторизованные сервисные центры изготовителя.

*Если оборудование не используется, его необходимо отсоединить от сети.

*Согласно законодательству ЕС и законам, принятым в стране потребителя, потребитель несет ответственность за вывод из эксплуатации, утилизацию и удаление материалов, входящих в состав оборудования.

*Во избежание рисков при разборке промышленного оборудования или любого его компонента на слом необходимо принять все необходимые меры безопасности.

Следует соблюдать особую осторожность на следующих этапах:

- Демонтаж оборудования с рабочей площадки
- Транспортировка и погрузка/разгрузка оборудования
- Разборка оборудования

- Разборка оборудования на отдельные составляющие материалы.

*При выводе оборудования из эксплуатации и его демонтаже следует соблюдать важные правила по охране здоровья персонала и защите окружающей среды.

*Недопустим слив остатков масла и смазки из оборудования; запрещается удалять смазочные вещества в окружающую среду. Они подлежат восстановлению и обработке компанией, специализирующейся на демонтаже изделий данного типа.

*В случае не соблюдения законов и нормативов, действующих в отношении утилизации производственных материалов, смазочных веществ и конденсационной воды, могут возникнуть дополнительные риски, а именно:

- Загрязнение окружающей среды
- Отравление персонала, занятого на работах по демонтажу.

*Перед процессом демонтажа и утилизации следует ознакомиться с правовыми нормами, касающихся утилизации промышленных твердых отходов, а также токсичных и отравленных сточных вод, перед разделением, повторным использованием или демонтажом материалов следующих компонентов:

-Оболочек кабелей, гибких труб и пластиковых или неметаллических компонентов (их разборка и демонтаж должны выполняться отдельно друг от друга);

-Пневматические и электрические компоненты, например, клапаны, электромагнитные клапаны, регуляторы давления, переключатели, трансформаторы, и.т.д, должны демонтироваться для повторного использования (если в данный момент их состояние удовлетворительно), или, по возможности, подвергаться капитальному ремонту и утилизации.

-Корпус и все металлические детали оборудования должны разбираться и сортироваться по типу материала. Полученные после демонтажа детали могут разбираться на более мелкие компоненты и переплавляться с целью повторного использования составляющих их материалов

Данное оборудование соответствует директивам **CEE 89 / 392**, сертифицирован в России, и ознакован единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Напряжение: 220 В, 50 Гц

Мощность нагревателя стола: 1200 Вт

Мощность электродвигателя вентилятора: 120 Вт

Размер рабочей поверхности, мм: 1150 x 620

Габаритные размеры, мм: 1320 x 620 x 870

Вес: 38 кг

Обозначения

1. Кнопка включения
2. Терморегулятор нагрева стола
3. Розетка для подключения парогенератора
4. Кабель электропитания
5. Педаль включения вентилятора отсоса воздуха

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Прямоугольный гладильный стол FUTURA RA предназначена для глажения швейных изделий и деталей легкого и среднего ассортимента. Рекомендуется к применению на малых предприятиях и ателье.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ


1. Вставьте вилку кабеля электропитания 4 в розетку с напряжением 220 В/50 Гц, оснащенную заземлением.
2. Включите питание нагрева поверхности стола, нажав кнопку 1. В конструкции стола предусмотрена розетка 3, в которую можно включить парогенератор или просто электрический утюг
3. Отрегулируйте температуру нагрева поверхности стола терморегулятором 2. Рекомендуемая температура: 90°C.
4. При глажении с паром обязательно используйте отсос воздуха (вакуум). Для включения вакуума нажмите на педаль
5. Применение отсоса позволяет полностью высушить изделие в процессе глажения, что фиксирует форму изделия.

Неиспользование отсоса вызывает значительное увлажнение поверхности стола и не исключает возможности попадания влаги от конденсации пара в вентилятор и электродвигатель вентилятора, что может вызвать их выход из строя. Выход из строя электродвигателя вентилятора в связи с неиспользованием отсоса **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ.**



Дополнительное оборудование

Как дополнительное оборудование, на стол FUTURA RA может быть установлен рукав



- A0466 Пружина
- A0637 Полотно
- A0638 Прокладка
- A0639 Основа кронштейна
- A0713 Втулка для крепления опорного стержня
- A0714 Профильный стержень

Солнел | C A M B |


РУЧЬЯ ЗАСТЫВАННЯ
Модель: РУЧЬЯ ЗАСТЫВАННЯ
18/02/2010
ЛВЛ/ДБА

1. Вид стержня в монтаже стола

N. Опис


R0010	СЕРВОНА	1
R0011	СЕРВОНА	2
R0012	СЕРВОНА	3
R0013	СЕРВОНА	4
R0014	СЕРВОНА	5
R0015	СЕРВОНА	6
R0016	СЕРВОНА	7
R0017	СЕРВОНА	8
R0018	СЕРВОНА	9
R0019	СЕРВОНА	10
R0020	СЕРВОНА	11
R0021	СЕРВОНА	12
R0022	СЕРВОНА	13
R0023	СЕРВОНА	14
R0024	СЕРВОНА	15
R0025	СЕРВОНА	16
R0026	СЕРВОНА	17
R0027	СЕРВОНА	18
R0028	СЕРВОНА	19
R0029	СЕРВОНА	20

Увага: Глянцеві елементи розташовані в окремій коробці. Сторони між ними, для використання комплектуючих.




N	OPIS	IF
1	R0001	TERMOBILNY WYŁĄCZNIK
1	R0002	WYŁĄCZNIK
1	R0003	KONDENSATOR
1	R0113	COSZWA
1	R0114	POKRETKO
1	R0115	KABEL WŁOSKI
1	R0116	KABEL SZKLANO
1	R0117	OBUDOWA GWIAZDA
1	R0118	OBUDOWA GWIAZDA
1	R0004	GAZIŁKO WŁOSNE
1	R0005	GAZIŁKO SZKLANO
1	R0006	ZŁĄCZKA
1	R0007	OBUDOWA
1	R0008	MASKOWIACA
1	R0009	OPASKA PRZEWODZIE
1	R0010	ZACISK
1	R0011	ROZETKA
1	R0012	BRAMKA
1	R0013	ROZETKA
1	R0014	ROZETKA
1	R0015	ROZETKA
1	R0016	ROZETKA

Tabela zawiera dane dla wersji standardowej. Dane mogą się różnić w zależności od wersji.



N	OPIS	IF
1	R0017	OBUDOWA
1	R0018	OBUDOWA
1	R0019	OBUDOWA
1	R0020	OBUDOWA
1	R0021	OBUDOWA
1	R0022	OBUDOWA
1	R0023	OBUDOWA
1	R0024	OBUDOWA
1	R0025	OBUDOWA
1	R0026	OBUDOWA
1	R0027	OBUDOWA

*DANE DLA WERSJI STANDARDOWEJ



N	OPIS	IF
1	R0001	OBUDOWA
1	R0002	OBUDOWA
1	R0003	OBUDOWA
1	R0004	OBUDOWA
1	R0005	OBUDOWA
1	R0006	OBUDOWA
1	R0007	OBUDOWA
1	R0008	OBUDOWA
1	R0009	OBUDOWA
1	R0010	OBUDOWA
1	R0011	OBUDOWA

*DANE DLA WERSJI STANDARDOWEJ

Tabela zawiera dane dla wersji standardowej. Dane mogą się różnić w zależności od wersji.

Cornelr | CAMBI

ELEMENTY RAMY

N	OPIS	IF
1	FUTERAŁ	ZAM/2003
1	FUTERAŁ	FAL/0752

ПАСПОРТ МАШИНЫ

Параметры, описания и иллюстрации, содержащиеся в данной брошюре, не являются обязательными. Фирма сохраняет за собой право на внесение любых изменений, какие сочтет правильными.



DITTA COSTRUTTRICE - Comel S.r.l. - PERGOLE (PS) - ITALY	
MODELLO Tavolo da vitro	
NUMERO DI SERIE	
220 - 240 V - 50 Hz	A
POTENZA ELETTRICA RESISTENZA CALDAIA	W
POTENZA ELETTRICA RESISTENZA FERRO	W
POTENZA ELETTRICA RESISTENZA PIANO	W
POTENZA ELETTRICA MOTORE ASPIRATORE	W
CAPACITA' CALDAIA	lt
PRESSIONE ESERCIZIO	bar
PESO NETTO	kg
DIMENSIONI INGOMBRO X X cm

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.....

RICAMBI
DEL COSTRUTTORE

Comel

